

ANEXO - IMÁGENES ILUSTRATIVAS

Las siguientes fotografías fueron captadas el jueves 1º de octubre de 2020.

ARCO DE INGRESO A BOVRIL



INTERSECCIÓN DE RUTA NAC. 127 CON ACCESO A BOVRIL
SE TORNA NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA



ILUMINACIÓN ACTUAL
SE NECESITA EXTENDERLA MAS ALLÁ DEL ARCO DE INGRESO



TRANSITO PESADO

ES NUMEROSA LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES POR EL ÚNICO ACCESO PAVIMENTADO



ESTADO DE LA CINTA ASFALTICA EN DISTINTOS SECTORES

SE DESTACAN LOS NUMEROSOS Y VARIADOS BACHES, LA FALTA DE DEMARCACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

(ZONA DESDE ARCO HASTA KM 2 APROX.)



ESTADO DE LA CINTA ASFALTICA EN DISTINTOS SECTORES

(ZONA DESDE KM 2 HASTA KM 4 APROX.)



ESTADO DE LA CINTA ASFALTICA EN DISTINTOS SECTORES
(ZONA DESDE KM 4 HASTA INGRESO A PLANTA URBANA)

